

COFFRET D'OUTILS TARAUDAGE ET FILETAGE

24202



Coffret de tarauds main HSS




Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés. PK20 – PK21

APPLICATION



Aciers (N/mm2) < 900	■
Aciers (N/mm2) < 1100	
Aciers (N/mm2) < 1300	
Aciers Inoxydables	
ALU	■

Cuivre	■
Bronze	□
Plastique	■
Fontes	□
Alliages au titane	

			ART. N°
M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	N°. 1,1/2		242 020
M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	N°. 1,1/2	N°. 1	242 021

24002



Coffret de tarauds machine courts + forets HSS





Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés. PK26 – PK25

APPLICATION



Aciers (N/mm2) < 900	■
Aciers (N/mm2) < 1100	
Aciers (N/mm2) < 1300	
Aciers Inoxydables	
ALU	■

Cuivre	■
Bronze	□
Plastique	■
Fontes	□
Alliages au titane	

				ART. N°
M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2mm	N°. 1,1/2		242 026
M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2mm	N°. 1,1/2	N°. 1	242 025

242051



Coffret de tarauds machine entrée GAN HSS-E VAP



couche améliore l'adhérence du réfrigérant et du lubrifiant, réduisant le risque de rupture du fil lubrifiant et de formation d'arêtes rapportées à froid,

APPLICATION



Aciers (N/mm2) < 900	■
Aciers (N/mm2) < 1100	■
Aciers (N/mm2) < 1300	
Aciers Inoxydables	■
ALU	■

Cuivre	■
Bronze	■
Plastique	■
Fontes	□
Alliages au titane	

		ART. N°
M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	N°. 1,1/2	242 051